









- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding
- Návod na montáž
- Instrucțiune de montaj
- Navodila za namestitev
- Installationstruktioener




Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.		Preis
19	1x Stangengriff	E100140-39	Stück	82,95 €
23*	1x Klebestreifen			
25	2x Montageklotz	E71201	Stück	10,50 €
28*	1x Abdeckkappe (inkl. Pos.33)	E71205-2	Set	11,95 €
29	2x Blende Scharnier	E100293-68	Stück	20,95 €
30	1x Magnetaufnahmeprofil	E71236	Stück	66,95 €
31*	4x Senkkopfschraube M5 x 17 mm			
32	1x Wandanschlussprofil	E100232	Stück	86,95 €
33*	1x Abdeckkappe			
36*	4x Arretierung (Kork)			
39.4	2x Abdeckkappe Scharnier	E100217-2	Set	22,95 €
44	1x Magnet			



2



a



b




A


B

800 mm	780 - 800 mm
900 mm	880 - 900 mm
1000 mm	980 - 1000 mm

1a




Pos. 1



2


3




1

10 mm

2a




1b




2b


Pos. 32




3




4




5





6





7




8




9




10




11




12






13




14





15





17




18

Pos. 29


19

Diagram 19 illustrates the process of attaching the bottom track to the door frame. The main view shows a long track being positioned against the bottom of the door frame. A circular inset provides a detailed view of the track's end, showing a small component (1) being inserted into a slot. Another circular inset shows a close-up of the track being secured with a screw (2) into the frame. A third circular inset shows the track being inserted into a slot in the frame, with a 10 mm gap indicated between the track and the frame. The track is labeled 'Pos. 16' and 'Pos. 17'.


20




21




22




23





24




25







1979-3



Kontrollbeleg
Control Receipt
Justificatif de contrôle
Control-attest

Prüfnummer/ Inspection number / Numéro d'essai / Controlnummer



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



Ersatzteilbestellung:
Fax 02962 / 972-4260



Allgemeine technische Probleme:
Telefon 02962 / 97240



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de